



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PE	Pièce	P337	Ensemble :	1	PE1P337E1
Etage :	1	Nombre d'ensembles :	1	Adresse :	https://axt2.fr/PE/1/P337/PE1P337E1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 106*95

Partie Basse B

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

A2

P-20