



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




| | | | | | | |
|-------------------|-----|-----------------------------|----------|-------------------|---|------------------------|
| Batiment : | PE | Pièce | SS1toRDC | Ensemble : | 1 | PEESCSS1toRDCE1 |
| Etage : | ESC | Nombre d'ensembles : | 3 | Adresse : | https://axt2.fr/PE/ESC/SS1toRDC/PEESCSS1toRDCE1.pdf | |

Photo :



Remarques :



| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Partie Haute A | 23*74 | 89*74 | 23*74 |
| Partie Basse IC | 24*148 | 89*148 | 24*148 |

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B1 B2
A1 A2

P-10
P-19