




FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PE	Pièce	SS1toRDC	Ensemble :	2	PEESCSS1toRDCE2
Etage :	ESC	Nombre d'ensembles :	3	Adresse :	https://axt2.fr/PE/ESC/SS1toRDC/PEESCSS1toRDCE2.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A	53*82	114*72	53*82
Partie Inter B	53*151	114*151	53*151
Partie Basse C	53*82	114*72	53*82

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

C2	P-10
A2 A3 B1 B2 B3 C1 C3	P-19