



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PE	Pièce	SS1toRDC	Ensemble :	3	PEESCSS1toRDCE3
Etage :	ESC	Nombre d'ensembles :	3	Adresse :	https://axt2.fr/PE/ESC/SS1toRDC/PEESCSS1toRDCE3.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A	23*74	89*74	23*74
Partie Basse IC	24*148	89*148	24*148

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B2 B3
A1 A2

P-10
P-19