




## FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




|            |     |                      |        |            |   |              |
|------------|-----|----------------------|--------|------------|---|--------------|
| Batiment : | PE  | Pièce                | rdcto1 | Ensemble : | 1   | PEESCrdto1E1 |
| Etage :    | ESC | Nombre d'ensembles : | 3      | Adresse :  | <a href="https://axt2.fr/PE/ESC/rdcto1/PEESCrdto1E1.pdf">https://axt2.fr/PE/ESC/rdcto1/PEESCrdto1E1.pdf</a> |              |

Photo :



Remarques :



|                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| Partie Haute A | 24*76  | 89*76  | 24*76  |
| Partie Inter B | 24*160 | 89*160 | 24*160 |
| Partie Basse C | 24*76  | 89*76  | 24*76  |

*Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.*



Verre cassé

B2 A2 C2  
A3 C1 C3

P-10  
P-13