



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PE	Pièce	rdcto1	Ensemble :	2	PEESCrdcto1E2
Etage :	ESC	Nombre d'ensembles :	3	Adresse :	https://axt2.fr/PE/ESC/rdcto1/PEESCrdcto1E2.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A	53*72	114*72	53*72
Partie Inter B	53!158	114*158	53!158
Partie Basse C	53*72	114*72	53*72

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

A2 A3 C2
C1 C3
B2

P-10
P-13
P-19