



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PE	Pièce	P156	Ensemble :	1	PERDCP156E1
Etage :	RDC	Nombre d'ensembles :	1	Adresse :	https://axt2.fr/PE/RDC/P156/PERDCP156E1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 82*78

Partie Basse B

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

A2

P-20