




FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PE	Pièce P158	Ensemble :	2	PERDCP158E2
Etage :	RDC	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	https://axt2.fr/PE/RDC/P158/PERDCP158E2.pdf

Photo :



Remarques :



- Partie Haute A 108*97
- Partie Basse B 108*212

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé