



## FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PE	Pièce	P200	Ensemble :	1	PERDCP200E1
Etage :	RDC	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	<a href="https://axt2.fr/PE/RDC/P200/PERDCP200E1.pdf">https://axt2.fr/PE/RDC/P200/PERDCP200E1.pdf</a>	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A

Partie Basse B

*Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.*



Verre cassé

A2

B1

P-10

P-19