



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PEL	Pièce P133	Ensemble :	1	PEL3P133E1
Etage :	3	Nombre d'ensembles :	8	Adresse :	https://axt2.fr/PEL/3/P133/PEL3P133E1.pdf

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 109*65

Partie Basse B 49*143

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

A1
B1 B2

P-04
P-09