



# FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PEL	Pièce	P133	Ensemble :	3	PEL3P133E3
Etage :	3	Nombre d'ensembles :	8	Adresse :	<a href="https://axt2.fr/PEL/3/P133/PEL3P133E3.pdf">https://axt2.fr/PEL/3/P133/PEL3P133E3.pdf</a>	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 109\*65

Partie Basse B 49\*143

*Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.*



Verre cassé

A1  
B1 B2

P-03  
P-09