



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




| | | | | | | |
|------------|-------|----------------------|-----|------------|---|--------------|
| Batiment : | pe | Pièce | 188 | Ensemble : | 1 | pe3nord188E1 |
| Etage : | 3nord | Nombre d'ensembles : | 1 | Adresse : | https://axt2.fr/pe/3nord/188/pe3nord188E1.pdf | |

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 59*136

Partie Basse B 175*136

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

A1*2

P-20