



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce	189	Ensemble :	1	pe3nord189E1
Etage :	3nord	Nombre d'ensembles :	1	Adresse :	https://axt2.fr/pe/3nord/189/pe3nord189E1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 59*136

Partie Basse B 175*136

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B1
A1*2

P-12
P-20