



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce	31	Ensemble :	1	pe3nord31E1
Etage :	3nord	Nombre d'ensembles :	1	Adresse :	https://axt2.fr/pe/3nord/31/pe3nord31E1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A	56*62	118*62
Partie Basse B	56*146	118*146

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B1 B2 B3 B6 B7
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9

P-08

P-08