



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce	42	Ensemble :	1	pe3nord42E1
Etage :	3nord	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	https://axt2.fr/pe/3nord/42/pe3nord42E1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A	107*59	107*59
Partie Basse B	107*156	91*156

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

A1 A2 A3
B2

P-08
P-08