



# FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce :	42	Ensemble :	2	pe3nord42E2
Etage :	3nord	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	<a href="https://axt2.fr/pe/3nord/42/pe3nord42E2.pdf">https://axt2.fr/pe/3nord/42/pe3nord42E2.pdf</a>	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A	107*59	107*59
Partie Basse B	107*156	91*156

*Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.*



Verre cassé

A1 A2 A3 B1 B3

P-08