



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce :	11	Ensemble :	1	pe3Sud11E1
Etage :	3Sud	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	https://axt2.fr/pe/3Sud/11/pe3Sud11E1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 112*61
Partie Basse B 112*156

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B2	P-01
B1 B3 B5	P-11
A4 A2 A1 A5	P-15
A1	P-07