



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce	11	Ensemble :	2	pe3Sud11E2
Etage :	3Sud	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	https://axt2.fr/pe/3Sud/11/pe3Sud11E2.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 112*61
Partie Basse B 112*156

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B1 B2 B4
B1 B3
A1 A2 A3 A4 A5

P-01
P-11
P-15