



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce :	12	Ensemble :	1	pe3Sud12E1
Etage :	3Sud	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	https://axt2.fr/pe/3Sud/12/pe3Sud12E1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 92*60

Partie Basse B 92*93

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B4

A1 A2 A3 A4 B3 B4

B1 B2

P-15

P-15

P-07