



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce :	12	Ensemble :	2	pe3Sud12E2
Etage :	3Sud	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	https://axt2.fr/pe/3Sud/12/pe3Sud12E2.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 108*60

Partie Basse B 108*158

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B1
A1 A2

P-001
P-15