



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce	14	Ensemble :	1	pe3Sud14E1
Etage :	3Sud	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	https://axt2.fr/pe/3Sud/14/pe3Sud14E1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 102*55
Partie Basse B 102*178

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B2
A2

P-18
P-18