



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce	14	Ensemble :	2	pe3Sud14E2
Etage :	3Sud	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	https://axt2.fr/pe/3Sud/14/pe3Sud14E2.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 100*55
Partie Basse B 100*178

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B2
A1

P-12
P-18