



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce :	16	Ensemble :	1	pe3Sud16E1
Etage :	3Sud	Nombre d'ensembles :	1	Adresse :	https://axt2.fr/pe/3Sud/16/pe3Sud16E1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 114*58

Partie Basse B 114*180

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

A2

P-15