



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce	17	Ensemble :	1	pe3Sud17E1
Etage :	3Sud	Nombre d'ensembles :	1	Adresse :	https://axt2.fr/pe/3Sud/17/pe3Sud17E1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 114*58
Partie Basse B 114*180

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B1 B2
A1 A2

P-11
P-15