



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce	5	Ensemble :	1	pe3Sud5E1
Etage :	3Sud	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	https://axt2.fr/pe/3Sud/5/pe3Sud5E1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A	62*51	126*51
Partie Basse B	62*146	126*146

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B4	P-01
B1 B3 B5	P-11
A2	P-15
A1 A3 A5	P-07