



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce :	9	Ensemble :	1	pe3Sud9E1
Etage :	3Sud	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	https://axt2.fr/pe/3Sud/9/pe3Sud9E1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 86*62

Partie Basse B 86*90

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B1
A1 A2

P-15
P-07