



# FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce :	9	Ensemble :	2	pe3Sud9E2
Etage :	3Sud	Nombre d'ensembles :	2	Adresse :	<a href="https://axt2.fr/pe/3Sud/9/pe3Sud9E2.pdf">https://axt2.fr/pe/3Sud/9/pe3Sud9E2.pdf</a>	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 86\*62

Partie Basse B 86\*90

*Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.*



Verre cassé

B1

A1 A2 B2

P-15

P-07