




FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	pe	Pièce P94	Ensemble :	1	peSS1P94E1
Etage :	SS1	Nombre d'ensembles :	1	Adresse :	https://axt2.fr/pe/SS1/P94/peSS1P94E1.pdf

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 98*43

Partie Basse B 98*110

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

A3
B1 B2

P-20
P-20