



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PETRIAUX	Pièce :	1	Ensemble :	1	pe3sud1E1
Etage :	3 Sud	Nombre d'ensembles :	1	Adresse :	https://axt2.fr/pe3/sud/1/pe3sud1E1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A	56*63	119*63
Partie Basse B	56*146	119*146

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.

 Verre cassé

B2 B8	P-12
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9	P-18
B1 B4 B9	P-18
B3 B6	P-18