



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment : PETRIAUX
Etage : 3 Sud
Pièce : 2
Nombre d'ensembles : 1
Ensemble : 1 pe3sud2E1
Adresse : <https://axt2.fr/pe3/sud/2/pe3sud2E1.pdf>

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 68*60

Partie Basse B 68*127

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B1 B2 B3 B4 B5
A1 A2 A3 A4 A5

P-001
P-07