




FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment : PETRIAUX
Etage : 3 Sud
Pièce : 3
Nombre d'ensembles : 4
Ensemble : 1 pe3sud3E1
Adresse : <https://axt2.fr/pe3/sud/3/pe3sud3E1.pdf>

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 105*49
Partie Basse B 105*148

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.



Verre cassé

B1 B2
A2 A1

P-01
P-07