



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PETRIAUX	Pièce :	Couloir Nord	Ensemble :	11	pe4cn11
Etage :	4	Nombre d'ensembles :		Adresse :	https://axt2.fr/pe4/cn/pe4cn11.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A1 70*59
Partie Basse B1 70*125

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.

A1

P-06