



## FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




|            |          |                      |              |            |   |         |
|------------|----------|----------------------|--------------|------------|---|---------|
| Batiment : | PETRIAUX | Pièce :              | Couloir Nord | Ensemble : | 16  | pe4cn16 |
| Etage :    | 4        | Nombre d'ensembles : |              | Adresse :  | <a href="https://axt2.fr/pe4/cn/pe4cn16.pdf">https://axt2.fr/pe4/cn/pe4cn16.pdf</a> |         |

Photo :



Remarques :



Partie Haute A1 63\*59

Partie Basse B1 63\*125

*Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.*