



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PETRIAUX	Pièce :	Couloir Nord	Ensemble :	4	pe4cn4
Etage :	4	Nombre d'ensembles :		Adresse :	https://axt2.fr/pe4/cn/pe4cn4.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute	A1	109*103
Partie Inter	B1	109*61
Partie Basse	C1	109*121

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.

C1
B1*7

P-06
P-14