



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PETRIAUX	Pièce :	Couloir Nord	Ensemble :	5	pe4cn5
Etage :	4	Nombre d'ensembles :		Adresse :	https://axt2.fr/pe4/cn/pe4cn5.pdf	

Photo :



Remarques :



- Partie Haute A1 92*103
- Partie Inter B1 92*61
- Partie Basse C1 92*121

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.

B1*3

P-06