




FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PETRIAUX	Pièce :	Couloir Nord	Ensemble :	6	pe4cn6
Etage :	4	Nombre d'ensembles :		Adresse :	https://axt2.fr/pe4/cn/pe4cn6.pdf	

Photo :



Remarques :



- Partie Haute A1 64*103
- Partie Haute A2 87*103
- Partie Inter B1 64*61
- Partie Basse C1 64*121

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.

B1*4
A1 A2 C1*4

P-06
P-14