



# FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment : PETRIAUX      Pièce : Couloir Nord      Ensemble : 1      pe4cne1  
Etage : 4      Nombre d'ensembles :      Adresse : <https://axt2.fr/pe4/cn/pe4cne1.pdf>

Photo :



Remarques :



Partie Haute A1      59\*127,5  
Partie Basse B1      125\*129

*Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.*

B1\*3

P-06