



## FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PETRIAUX	Pièce :	Couloir Nord	Ensemble :	2	pe4cne2
Etage :	4	Nombre d'ensembles :		Adresse :	<a href="https://axt2.fr/pe4/cn/pe4cne2.pdf">https://axt2.fr/pe4/cn/pe4cne2.pdf</a>	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A1	58,5*109
Partie Basse B1	122*116

*Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.*

B1

P-06