



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PETRIAUX	Pièce :	Couloir Sud	Ensemble :	1	pe4cs1
Etage :	4	Nombre d'ensembles :	10	Adresse :	https://axt2.fr/pe4/cs/pe4cs1.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A	114*97
Partie Inter B	114*97
Partie Basse C	114*231

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.

B4 B5
C4 C5 C3

P-06
P-19