



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




| | | | | | | |
|------------|----------|----------------------|-------------|------------|---|---------|
| Batiment : | PETRIAUX | Pièce : | Couloir Sud | Ensemble : | 10 | pe4cs10 |
| Etage : | 4 | Nombre d'ensembles : | | Adresse : | https://axt2.fr/pe4/cs/pe4cs10.pdf | |

Photo :



Remarques :



- Partie Haute A 106*103
- Partie Inter B 106*61
- Partie Basse C 106*121

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.

C1*6
A1*6
B1*9

P-05
P-05
P-16