



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PETRIAUX	Pièce :	Couloir Sud	Ensemble :	2	pe4cs2
Etage :	4	Nombre d'ensembles :	10	Adresse :	https://axt2.fr/pe4/cs/pe4cs2.pdf	

Photo :



Remarques :



- Partie Haute A 114*97
- Partie Inter B 114*97
- Partie Basse C 114*231

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.

C3

P-19