



## FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PETRIAUX	Pièce :	Couloir Sud	Ensemble :	3	pe4cs3
Etage :	4	Nombre d'ensembles :	10	Adresse :	<a href="https://axt2.fr/pe4/cs/pe4cs3.pdf">https://axt2.fr/pe4/cs/pe4cs3.pdf</a>	

Photo :



Remarques :



- Partie Haute A 102\*97
- Partie Inter B 102\*97
- Partie Basse C 102\*231

*Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.*

C2

P-19