



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PETRIAUX	Pièce :	Couloir Sud	Ensemble :	6	pe4cs6
Etage :	4	Nombre d'ensembles :		Adresse :	https://axt2.fr/pe4/cs/pe4cs6.pdf	

Photo :



Remarques :



Partie Haute A 102*50
Partie Inter B 102*50

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.

A1*2 B1*3

P-16