



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PETRIAUX	Pièce :	Couloir Sud	Ensemble :	7	pe4cs7
Etage :	4	Nombre d'ensembles :		Adresse :	https://axt2.fr/pe4/cs/pe4cs7.pdf	

Photo :



Remarques :



- Partie Haute A 134*50
- Partie Inter B 134*50
- Partie Inter C 64*59
- Partie Basse D 64*127

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.

A1 B1 C1*3 D1

P-16