



FICHE DE COLLECTE DE DONNEES ENSEMBLES VITRES




Batiment :	PETRIAUX	Pièce :	Couloir Sud	Ensemble :	9	pe4cs9
Etage :	4	Nombre d'ensembles :		Adresse :	https://axt2.fr/pe4/cs/pe4cs9.pdf	

Photo :



Remarques :



- Partie Haute A 109*103
- Partie Inter B 109*61
- Partie Basse C 109*121

Nota : Les verres sont identiques aux mêmes positionnement, ils reçoivent donc le même QR COD. Les verres cassés ne sont pas référencés par un QR code.

A1*7
C1*6
B1*8

P-05
P-05
P-16